

# 0 0 bet365

Para limitar o risco do mercado, as métricas comuns incluem: duração, convexidade, gama e vega. Limites de exposição bruta também podem ser baseados nos valores. Estes são chamados limites notional. Os Limites de Risco - Valor

risco t-risk.Net : limite de riscos. 

### 0 0 bet365

#### O Que é a Zona de Medição de um Parafuso?

A zona de medição de um parafuso é uma das três zonas de um parafuso de propósito geral, localizada na parte final do parafuso, após as zonas de alimentação e compressão (Figura 1) Tj T\* B

o geral: a alimentação, a compressão (plasticamento) e a medição.

Zona
Função
Alimentação
Fornecer o material plástico para o parafuso
Compressão (Plasticamento)
Aquece e amacia o material plástico
Medição
Controle e regulamentação da taxa de derretimento do material

plástico

**Figura 1: As três zonas de um parafuso de propósito geral**

**Figura 2: O processo na zona de medição**

Na zona de medição, o plástico derretido move-se para uma trajetória espiral ao longo dos canais do parafuso (Figura 2) Tj T\* BT

o barril é redirecionado para baixo pelo canto do revestimento do parafuso.

Este processo acelera o plástico derretido e aumenta a homogeneidade e consistência do material.

**Figura 2: O processo na zona de medição**